

Informace o K641 verze 1.54 K656 verze 1.04

Ke stažení: Pro nový firmware V1.54, [klikněte zde](#)
Pro nový firmware V1.04, [klikněte zde](#)
Pro nový programátor firmware InField V2.90, [klikněte zde](#)

Vyřešené problémy:

- **Zobrazení paměti poplachů a historie**

Dříve, při použití klávesnice K641 nebo K656 ve spojení s ústřednou EVO48/192 verze 2.16 nebo vyšší, při přístupu k zobrazení paměti poplachů nebo historie události klávesnice zatuhla na dobu asi 20 sekund. Tato situace se nyní řeší s novým firmware V1.54 z K641 a V1.04 z K656

Do zobrazení paměti poplachů se dostanete stisknutím klávesy [MEM].
Do historie se dostanete zadáním [uživatelského kódu] + [7].

Tento problém se nyní řeší novým firmware V1.54 u K641 a V1.04 u K656